



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MIKROREGION
VLTAVOTÝNSKO

MAS VLTAVA, z.s.

Projekt:

Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko

Příjemce dotace: MAS Vltava, z.s.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Č. žádosti: 87687
RoPD č.: 19/2017/00032

Analýza odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko



Obsah

1. Úvod	3
2. Popis dotčeného území	3
3. Sběr dat a testování.....	5
4. Zpracování analýzy	5
5. Analýza – obce.....	7
5.1. Bečice	7
5.2. Čenkov u Bechyně	9
5.3. Dobšice	11
5.4. Dolní Bukovsko	13
5.5. Dražíč.....	19
5.6. Hartmanice	22
5.7. Horní Kněžeklady.....	25
5.8. Hosty.....	27
5.9. Chrástřany.....	30
5.10. Modrá Hůrka	32
5.11. Temelín	34
5.12. Týn nad Vltavou	38
5.13. Všemyslice/Neznašov	42
5.14. Žimutice	46
6. Typové návrhy	49
6.1. Dolní Bukovsko	50
6.2. Dražíč	51
6.3. Chrástřany.....	52
6.4. Temelín	53
6.5. Týn nad Vltavou.....	54
7. Závěr	55



1. Úvod

Jedním z velkých problémů bránících v samostatném pohybu osob se zdravotním postižením jsou komunikace a objekty občanské vybavenosti.

Bariéry nediskriminují pouze vozíčkáře, ale celou řadu dalších skupin, mezi které patří osoby nevidomé, jinak tělesně znevýhodněné, matky na mateřské dovolené, děti a mládež do 18 let a senioři. Všichni ze skupiny mohou mít problémy s bezpečným pohybem po obcích, přístupem do veřejných budov, s přístupem a využitím služeb obchodů a restaurací.

Hlavním cílem projektu je zpracování Analýzy Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko. Tato analýza bude sloužit jako podklad pro zpracování projektových dokumentací k následným stavebním úpravám (na komunikacích, objektech občanské vybavenosti). Tyto úpravy zkvalitní život nejen občanů se sníženou mobilitou a orientací v prostoru, osob v seniorském věku, ale i podpoří nezávislý život obyvatel.

2. Popis dotčeného území

Vltavotýnsko, rozsáhlé území ohraničené dvěma velkými jihočeskými toky Vltavou a Lužnicí získalo své jméno podle jednoho z nejstarších sídel českého jihu, města Týna nad Vltavou (Vltavotýnsko - Krajem dvou řek, Martina Sudová, 2010).

Vltavotýnsko je přirozená spádová oblast s centrálním městem Týn nad Vltavou. Rozkládá se v severní části okresu České Budějovice, sousedící s okresy Písek a Tábor. Mikroregion tvoří celkem 14 obcí. Tyto obce Vltavotýnska jsou: Bečice, Čenkov u Bechyně, Dobšice, Dolní Bukovsko, Dražič, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Týn nad Vltavou, Všemyslice a Žimutice.



Mapa správního obvodu ORP Týn nad Vltavou – členění dle polohy obcí



Tabulka základních údajů o obcích mikroregionu Vltavotýnsko

SO ORP Týn nad Vltavou	katastrální výměra (ha)	počet obyvatel	z toho děti a mládež do 19 let	z toho seniři
Bečice	440	98	18	26
Čenkov u Bechyně	135	59	13	8
Dobšice	434	119	32	21
Dolní Bukovsko	3 540	1 749	348	413
Dražič	1 135	231	33	89
Hartmanice	897	185	47	36
Horní Kněžeklady	785	107	11	37
Hosty	857	161	29	47
Chrášťany	2 294	725	145	198
Modrá Hůrka	396	91	26	21
Temelín	5 040	869	191	224
Týn nad Vltavou	4 303	8 009	1 597	1 770
Všemyslice	2 813	1 097	207	256



Žimutice	3 174	598	116	143
Celkem	3 944	14 098	2 813	3 289

3. Sběr dat a testování

Prvním krokem pro stanovení bezbariérovosti bylo vyhledání a vytipování jednotlivých problematických míst, jak na komunikacích, tak v přístupech do veřejných budov v mikroregionu Vltavotýnsko.

Na sběru dat a testování se podílel projektový tým složený ze ZPO (vozíkář, nevidomý) a senior. Tento projektový tým v součinnosti s koordinátory projektu prováděl šetření v terénu, sbíral data a podklady formou videozáznamů a fotodokumentace (na pořízený fotoaparát) vč. zápisů o jednotlivých problematických místech na komunikacích, v přístupech do veřejných budov, na sportoviště apod.

Takto zjištěná data jsou podkladem pro Analýzu odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko

Výstupy: videozáznamy, fotodokumentace, podrobný popis stávajícího stavu šetřené komunikace, objektu.

Vedle přímého šetření v terénu probíhalo paralelně také dotazníkové šetření. Dotazníky byly distribuovány v listinné a elektronické podobě, případně e-mailem. Dotazník byl umístěn také na internetu, kde jej bylo možné vyplnit a odeslat online. Vyplňování dotazníků bylo dobrovolné a anonymní.

4. Zpracování analýzy

Při posuzování přístupnosti jednotlivých objektů byl brán ohled na dosahové vzdálenosti a prostorové požadavky spojené např. s používáním mechanického a elektrického vozíku. Současně s tím byly analyzovány vstupy do objektů z komunikačních ploch, varovné pásy pro nevidomého nebo např. vstup do veřejných budov.

Zájmový objekt byl posuzován z více hledisek a vyhodnocováno na základě různých požadavků členů projektového týmu.

Získané informace byly využity k vyhodnocení, zda je či není objekt bezbariérový.

Posuzovaná hlediska:

- Hlavní vstupy do veřejných budov, restaurací
- Možnost pohybu po veřejných budovách, restauracích
- Přístupnost místního sportoviště
- Dostupnost veřejného WC, včetně bariérovosti
- Přístupnost a značení autobusových/vlakových zastávek



- Bezpečnost chodníků a přechodů
- A další

Mapováním v terénu, vyhodnocováním hledisek, diskuzí ke zjištěným faktům a také posuzováním např. bezpečnosti či dostupnosti byly vytipovány objekty vhodné pro návrh na nápravná opatření. Tyto objekty jsou detailně popsány v kapitole 5. Analýza – obce.

Z těchto objektů určených k nápravným opatřením bylo vybráno 5 nejvíce postižených míst a ty byly dále konzultovány se stavebníkem, který odborně stanovil následná možná opatření a zpracoval typový návrh pro těchto 5 míst. Tato nápravná doporučení jsou detailněji popsána v kapitole 6. Typové návrhy.





5. Analýza - obce

5.1. Bečice


Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko
Příjemce dotace: MAS Vltava, z.s.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Č. žádosti: 87687
RoPD č.: 19/2017/00032


Lokalita: Bečice



Objekt číslo 1		
Detail č. 1	Obecní úřad a restaurace/hospoda	
Současný stav	Chybí zde přechod. Hlavní vstup bezbariérový, dostatečná šířka dveří. Restaurace se nachází ve vstupním podlaží. Úřad se nachází v patře a je přístupný již bariérově po schodech.	



Navrhované opatření	Zřídit přechod s hmatnými prvky pro nevidomé. Zřízení venkovního výtahu do patra, výtahová plošina.	
---------------------	--	--


Objekt číslo 2		
Detail č. 2	Autobusová zastávka	
Současný stav	Přístup bariérový, nebezpečný.	
Navrhované opatření	Úprava prostoru. Vybudování nástupního ostrůvku s prvky pro nevidomé a sníženým nájezdem.	




5.2. Čenkov u Bechyně

Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko
Příjemce dotace: MAS Vltava, z.s.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Č. žádosti: 87687
RoPD č.: 19/2017/00032



Lokalita: Čenkov u Bechyně



Objekt číslo 1		
Detail č. 1	Obecní úřad a knihovna	
Současný stav	Chodník k budově je bezbariérový. Vstup je bariérový – schody.	
Navrhované opatření	Přidat rampu nebo ližiny.	



Objekt číslo 2


Detail č. 2	Autobusová zastávka a blízké posezení	 
Současný stav	Přístup je bariérový. Vstup do čekárny je úzký a je zde malý schůdek.	
Navrhované opatření	Rozšířit dveřní prostor, odstranit malý schůdek-zarovnáním terénu. Do posezení udělat nájezd.	



5.3. Dobšice

Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko
Příjemce dotace: MAS Vltava, z.s.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Č. žádosti: 87687
RoPD č.: 19/2017/00032

Lokalita: Dobšice



Objekt číslo 1		
Detail č. 1	Obecní úřad	
Současný stav	Vstup bezbariérový, dostatečná šířka dveří.	
Navrhované opatření	Bez úprav.	



Objekt číslo 2

Detail č. 2	Chodníky	
Současný stav	Dobrý stav, bezbariérový	
Navrhované opatření	Doplnit signální pásy.	



5.4. Dolní Bukovsko

Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko


Příjemce dotace: MAS Vltava, z.s.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Č. žádosti: 87687



RoPD č.: 19/2017/00032

Lokalita: Dolní Bukovsko






Objekt číslo 1

Detail č. 1	Úřad	 
Současný stav	Vstup bezbariérový, dostatečná šířka dveří. Úřad se nachází v patře a je přístupný již bariérově po schodech.	
Navrhované opatření	Vybudování výtahové plošiny.	




Objekt číslo 2


Detail č. 2	Pošta	
Současný stav	U hlavního vchodu nedostatečná šířka vstupních dveří, musí se otevřít i druhé křídlo dveří. V prostoru za dveřmi popelnice. Vstup do pošty bariérový – práh.	
Navrhované opatření	Doplnit zvonek pro přivolání personálu. Odstranit práh.	



Objekt číslo 3



Detail č. 1	Obchod	
Současný stav	Bezbariérový	
Navrhované opatření	Žádné	

Objekt číslo 4

Detail č. 4	Restaurace/ hospoda	
Současný stav	Vstup bariérový - schody	
Navrhované opatření	Zbudování bezbariérové rampy.	






Objekt číslo 5

Detail č. 5	Autobusová zastávka	 
Současný stav	Bez varovného pásu se sloučenou vodicí funkcí	
Navrhované opatření	Doplnit pás.	



Objekt číslo 6

Detail č. 6	Chodníky a přechody	
Současný stav	Většina chodníků v dobrém stavu, se signálním pásem, nájezdy. Chybí zde vodící pás přechodu.	
Navrhované opatření	Doplnit vodící pás přechodu.	



5.5. Dražič

Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko


Příjemce dotace: MAS Vltava, z.s.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Č. žádosti: 87687


RoPD č.: 19/2017/00032

Lokalita: Dražič






Objekt číslo 1

Detail č. 1	Obecní úřad	
Současný stav	Přístup bariérový – schody a nedostatečná šířka dveří.	
Navrhované opatření	Vybudovat rampu a vstup osadit novými vstupními dveřmi o šířce minimálně 80 cm (u dvoukřídlých dveří).	

Objekt číslo 2

Detail č. 2	Restaurace/hospoda (Dražičská hospoda)	
Současný stav	Bezbariérový	
Navrhované opatření	Žádné	

Objekt číslo 3

Detail č. 3	Autobusová zastávka I.	
Současný stav	Špatný stav- nerovný terén a bez úprav pro nevidomé.	
Navrhované opatření	Úprava prostoru.	



Objekt číslo 4

Detail č. 4	Autobusová zastávka II. - náves	
Současný stav	Vysoký obrubník.	
Navrhované opatření	Snížit obrubník, přidat hmatné prvky pro nevidomé.	



5.6. Hartmanice

Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko


Příjemce dotace: MAS Vltava, z.s.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Č. žádosti: 87687



RoPD č.: 19/2017/00032

Lokalita: Hartmanice







Objekt číslo 1

Detail č. 1	Obecní úřad	 
Současný stav	Chodník k úřadu má nevyhovující výšku obrubníku. Vstup do budovy je bezbariérový.	
Navrhované opatření	Snížit obrubník.	



Objekt číslo 2		
Detail č. 2	Autobusová zastávka	
Současný stav	Výška vyhovuje při nástupu do autobusu. Zastávka je bez hmatných úprav pro nevidomé.	
Navrhované opatření	Přidat hmatné úpravy pro nevidomé.	

Objekt číslo 3		
Detail č. 3	Chodník	
Současný stav	Vysoký obrubník, chodník bez nájezdu a signálního pásu.	
Navrhované opatření	Snížit obrubník, udělat nájezd na chodník a začátek chodníku označit signálním pásem.	



5.7. Horní Kněžeklady

Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko


Příjemce dotace: MAS Vltava, z.s.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Č. žádosti: 87687

RoPD č.: 19/2017/00032

Lokalita: Horní Kněžeklady



Objekt číslo 1	
Detail č. 1	Obecní úřad, knihovna
Současný stav	Bezbariérový
Navrhované opatření	Bez úprav



Objekt číslo 2


Detail č. 2	Autobusová zastávka	
Současný stav	Příliš vysoký nájezd na zastávku.	
Navrhované opatření	Snížit výšku obrubníku.	



5.8. Hosty



Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko
Příjemce dotace: MAS Vltava, z.s.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Č. žádosti: 87687
RoPD č.: 19/2017/00032

Lokalita: Hosty






Objekt číslo 1

Detail č. 1	Obecní úřad	 
Současný stav	Vysoký obrubník, chybí nájezd na chodník. Vyhovující šířka dveří.	
Navrhované opatření	Snížit výšku obrubníku.	

Objekt číslo 2

Detail č. 2	Autobusová zastávka	
Současný stav	Nevhodný a nebezpečný.	
Navrhované opatření	Zbudovat novou zastávku s nástupním ostrůvkem.	



Objekt číslo 3


Detail č. 3	Restaurace/hospoda	
Současný stav	Bariérový vstup - schody	
Navrhované opatření	Rozšířit venkovní schodiště, osadit ho zábradlím, přidat bezbariérovou rampu.	



5.9. Chrášťany

Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko
Příjemce dotace: MAS Vltava, z.s.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Č. žádosti: 87687
RoPD č.: 19/2017/00032


Lokalita: Chrášťany




Objekt číslo 1	
Detail č. 1	Obecní úřad a pošta
Současný stav	Bariérový vstup – schody, zvonek pro přivolání personálu.
Navrhované opatření	Bez úprav.



Objekt číslo 2

Detail č. 2	Obchod	
Současný stav	Bariérový- schody, nevhodný sklon ližin.	
Navrhované opatření	Vybudování rampy.	

Objekt číslo 3


Detail č. 3	Autobusová zastávka	
Současný stav	Bariérová, vysoký obrubník, nejsou hmatné úpravy pro nevidomé.	
Navrhované opatření	Snížit obrubník, přidat signální pás.	



5.10. Modrá Hůrka

Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko
Příjemce dotace: MAS Vltava, z.s.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Č. žádosti: 87687
RoPD č.: 19/2017/00032

Lokalita: Modrá Hůrka





Objekt číslo 1		
Detail č. 1	Úřad a knihovna	
Současný stav	Vstup bariérový – vysoké prahy.	
Navrhované opatření	Napojit rampu.	



Objekt číslo 2

Detail č. 2	Obchod a restaurace (soukromý objekt)	
Současný stav	Nevhodný sklon cesty do vstupu objektu.	
Navrhované opatření	Doplnit zvonek pro přivolání personálu.	

Objekt číslo 3

Detail č. 3	Chodník	 
Současný stav	Vysoký obrubník, konec chodníku bez hmatných úprav pro nevidomé, nevhodný stav nájezdu na chodník.	
Navrhované opatření	Snížit obrubník, upravit přístupový chodník.	



5.11. Temelín




Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko
Příjemce dotace: MAS Vltava, z.s.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Č. žádosti: 87687
RoPD č.: 19/2017/00032

Lokalita: Temelín






Objekt číslo 1

Detail č. 1	Obecní úřad	  
Současný stav	Přístup k úřadu je bezbariérový, hlavní vstup je bariérový – 1 schod, zadní vchod bezbariérový. Budova je patrová, jsou zde schody a výtah.	
Navrhované opatření	Bez úprav.	

Objekt číslo 2


Detail č. 2	Pošta	
Současný stav	Přístup k poště je bezbariérový, hlavní vstup je bariérový – 3 schody. Pošta je přístupná přes úřad, který má zadní vchod.	
Navrhované opatření	Bez úprav.	



Objekt číslo 3


Detail č. 3	Obchod	
Současný stav	Bezbariérový	
Navrhované opatření	Bez úprav.	

Objekt číslo 4


Detail č. 4	Restaurace/ hospoda	
Současný stav	Přístup bariérový – 2 schody. Vstup bezbariérový- dostatečně široké dveře.	
Navrhované opatření	Zhotovit rampu.	



Objekt číslo 5

Detail č. 5	Autobusová zastávka	
Současný stav	Nevhodný stav, bez hmatné úpravy pro nevidomé.	
Navrhované opatření	Doplnit varovný pás.	

Objekt číslo 6

Detail č.6	Přechod a vstup na chodník	
Současný stav	Špatný stav obrubníku, přechod bez vodící linie.	
Navrhované opatření	Upravit chodník, doplnit signální pás a doplnit vodící pás přechodu.	



5.12. Týn nad Vltavou

Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko

Příjemce dotace: MAS Vltava, z.s.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Č. žádosti: 87687

RoPD č.: 19/2017/00032


Lokalita: Týn nad Vltavou




Objekt číslo 1		
Detail č. 1	úřad	
Současný stav	Hlavní vstup bezbariérový. Budova je celá přístupná, široké chodby a je zde výtah.	
Navrhované opatření	Bez úprav.	




Objekt číslo 2

Detail č. 2	Knihovna	
Současný stav	Přístup k budově je bezbariérový. Vstup do oddělení pro mládež je bariérový – vysoký práh. Vstup do oddělení pro dospělé je bezbariérový. Je přístupné jen vstupní podlaží.	
Navrhované opatření	Oddělení pro dospělé bez úprav. Oddělení pro mládež opatřit zvonkem pro přivolání personálu.	

Objekt číslo 3


Detail č. 3	Pošta	
Současný stav	Bezbariérový	
Navrhované opatření	Bez úprav.	

Objekt číslo 4


Detail č. 4	Veřejné WC	
Současný stav	Bezbariérové	
Navrhované opatření	Bez úprav.	



Objekt číslo 5

Detail č. 5	Chodník a přechod u autobusového nádraží	
Současný stav	Obrubník ve špatném stavu, přechod bez hmatných úprav pro nevidomé	
Navrhované opatření	Snížit obrubník. Lépe napojit přechod na chodník. Chodník opatřit signálním pásem. Přechod doplnit o vodící pás.	

Objekt číslo 6


Detail č. 6	Chodník a přechod před mostem	
Současný stav	Špatné napojení přechodu na chodník, na chodník se najíždí obtížně. Přechod bez hmatných úprav pro nevidomé.	
Navrhované opatření	Upravit nerovnost terénu, napojit přechod na chodník. Přechod doplnit o vodící pás.	

Objekt číslo 7

Detail č. 7	Chodník u fary	
Současný stav	Vysoký obrubník, který neumožňuje bezpečné napojení na stezku podél řeky.	
Navrhované opatření	Snížit obrubník.	




Objekt číslo 8

Detail č. 8	Chodník v podloubí	
Současný stav	Chodník v dobrém stavu, ale je zde překážka v podobě výjezdu a dochází k nevhodnému sklonu	
Navrhované opatření	Snížit sklon.	

Objekt číslo 9

Detail č. 9	Hlinecké sídliště- chodník	
Současný stav	Špatný stav chodníku a nevhodná výška obrubníku.	
Navrhované opatření	Upravit chodník, doplnit signální pásy.	

Objekt číslo 10

Detail č. 10	Podchod	
Současný stav	Bariérový – schody a nevyhovující nájezd i ližiny pro kočárky a vozíčkáře. Zkrácený přesah zábradlí.	
Navrhované opatření	(a)Šikmá schodišťová plošina. (b) Upravit zábradlí, aby mělo přesah min. 150 mm a doplnit je o hmatný prvek. (c)Rampa, osazení zábradlí, vodící linie.	



5.13. Všemyslice/Neznašov

Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko
Příjemce dotace: MAS Vltava, z.s.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Č. žádosti: 87687
RoPD č.: 19/2017/00032

Lokalita: Všemyslice/ Neznašov




Objekt číslo 1		
Detail č. 1	Neznašov –obecní úřad	
Současný stav	Vstup bariérový – schody, zvonek pro přivolání pomoci	
Navrhované opatření	Bez úprav.	




Objekt číslo 2

Detail č. 2	Neznašov –pošta	
Současný stav	Vstup bariérový – schody, zvonek pro přivolání pomoci	
Navrhované opatření	Bez úprav.	

Objekt číslo 3

Detail č. 3	Neznašov -obchod	
Současný stav	Bariérový - schody	
Navrhované opatření	Napojit rampu.	

Objekt číslo 4


Detail č. 4	Neznašov- Restaurace/ hospoda	
Současný stav	Bariérový - schody	
Navrhované opatření	Napojit rampu.	




Objekt číslo 5

Detail č. 5	Všemyslice - Restaurace/ hospoda	
Současný stav	Hlavní vstup bariérový – schody, boční bezbariérový	
Navrhované opatření	Bez úprav.	


Objekt číslo 6

Detail č. 6	Neznašov- autobusová zastávka	
Současný stav	Vysoký obrubník, bez nájezdu	
Navrhované opatření	Snížit obrubník.	

Objekt číslo 7

Detail č. 7	Všemyslice- autobusová zastávka	
Současný stav	Dobrý stav, bezbariérový přístup	
Navrhované opatření	Bez úprav.	



Objekt číslo 8		
Detail č. 8	Neznašov- přechod	
Současný stav	Stav dobrý, bez hmatných úprav pro nevidomé.	
Navrhované opatření	Doplnit vodící pás přechodu.	

Objekt číslo 9		
Detail č. 9	Neznašov- nájezd na chodník	
Současný stav	Příliš vysoký obrubník	
Navrhované opatření	Snížit obrubník.	

Objekt číslo 10		
Detail č. 10	Všemyšlice -chodník	
Současný stav	Bezbariérový	
Navrhované opatření	Bez úprav.	



5.14. Žimutice

Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko


Příjemce dotace: MAS Vltava, z.s.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Č. žádosti: 87687

RoPD č.: 19/2017/00032

Lokalita: Žimutice







Objekt číslo 1


Detail č. 1	Úřad a pošta	
Současný stav	Bezbariérový přístup	
Navrhované opatření	Bez úprav.	

Objekt číslo 2


Detail č. 2	Obchod	 
Současný stav	Bezbariérový přístup, rampa, zábradlí	
Navrhované opatření	Bez úprav.	




Objekt číslo 3

Detail č. 3	Restaurace/hospoda	
Současný stav	Bariérový přístup – schody.	
Navrhované opatření	Zdvízná plošina. Zvonek pro přivolání personálu.	

Objekt číslo 4

Detail č. 4	Autobusová zastávka	
Současný stav	Dobrý stav, chybí hmatné úpravy pro nevidomé	
Navrhované opatření	Doplnit signální pás.	

Objekt číslo 5

Detail č. 5	Chodníky	
Současný stav	Dobrý stav, vysoké obrubníky	
Navrhované opatření	Snížit obrubníky.	



6. Typové návrhy

Typové návrhy, jejich navržení, vyhodnocení či zpracování se uskutečnilo na základě zjištěných dat a podkladů při sběru dat v terénu. Jejich vytipování bylo dále diskutováno na setkáních pracovní skupiny, přihlédnuto bylo také k dotazníkovému šetření.

Po konzultacích proběhlo finální zpracování.

Typové návrhy zpracoval a odborně vedl:

Stavební konzultant, Ing. Arch. Jiří Kobera
autorizovaný architekt



6.1. Dolní Bukovsko



Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko
Realizátor: MAS Vltava, z.s.
Partner: SMO Vltava
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Č. žádosti: 87687
RoPD č.: 19/2017/00032

Typový návrh- Stavební konzultace

Lokalita: Dolní Bukovsko

Číslo objektu: 5

Popis zjištěných problémů:

V prostoru zastávky nebyly nalezeny prvky pro nevidomé a slabozraké. Absence těchto prvků může způsobit vážná zranění a nehody.
Dalším problémem je pata klenby (budovy zastávky), která je ve výšce cca 800 mm. Při pohybu nevidomého není pata klenby signalizována a dochází ke vzájemné kolizi.

Navrhované opatření:

Navrhujeme doplnění vodícího pruhu pro nevidomé a slabozraké v prostorách zastávky. Dále pak navrhujeme osazení zábradlí v patě klenby tak, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost pro nevidomé a slabozraké.
Při navrhování budou dodrženy parametry dle Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Rozpočet stavebních prací:

Administrátor projektu:

MAS Vltava, z.s.
Ing. Magdalena Pavlíková
Ing. Lenka Moulisová

Paul
And



Stavební konzultant:

Ing. Arch. Jiří Kobera






Jiří Kobera



6.2 Dražič



Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko
Realizátor: MAS Vltava, z.s.
Partner: SMO Vltava
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Č. žádosti: 87687
RoPD č.: 19/2017/00032

Typový návrh- Stavební konzultace	
Lokalita: Dražič	Číslo objektu: 1
Popis zjištěných problémů: Chybí zde bezbariérový přístup do budovy obecního úřadu. U vstupu jsou tři schody o celkové výšce cca 500 mm. Šířka vstupních dveří je cca 800 mm.	
Navrhované opatření: Jako opatření námi navržené je vybudování nového bezbariérového přístupu do budovy obecního úřadu, zřízením rampy o délce cca 7 m. Dále navrhujeme provést úpravu schodů a následně také upravit vchodové dveře dle níže zmíněné vyhlášky. Minimálním opatřením však spočívá ve vybudování zvonku pro přivolání pracovníka úřadu. Při návrhu musí být dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.	
Rozpočet stavebních prací:	
Administrátor projektu: MAS Vltava, z.s. Ing. Magdalena Pavlíková Ing. Lenka Moulisová 	Stavební konzultant: Ing. Arch. Jiří Kobera 
 <p>MIKROREGION VLTAVOTÝNSKO MAS VLTAVA, z.s. Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko IČ: 266 63 414 ČÚ: 2672048399 / 0800 Sekr. tel.: 382 421 377, www.vltavotynsko.cz</p>	



6.3 Chrášťany



Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko
Realizátor: MAS Vltava, z. s.
Partner: SMO Vltava
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Č. žádosti: 87687
RoPD č.: 19/2017/00032

Typový návrh- Stavební konzultace

Lokalita: Chrášťany

Číslo objektu: 2

Popis zjištěných problémů:

Je zde zajištěn bezbariérový přístup do budovy obchodu rampou. Tato rampa však nesplňuje požadavky pro bezbariérový vstup do budovy tak, aby zajišťoval bezpečný přístup. Při snaze o použití této rampy dochází k nebezpečnému náklonu invalidního vozíku, kočárku, apod., hrozí tak kolize a případné zranění. Dále je zde nevyhovující zábradlí na schodišti dle vyhlášky.

Navrhované opatření:

Doporučená opatření spočívají v odstranění stávající rampy.
 Navrhujeme zbudování nové rampy k budově obchodu tak, aby nová rampa byla umístěna podél opěrné zdi a její délka byla cca 7 m. Dále navrhujeme doplnění zábradlí na stávajícím schodišti. Při navrhování budou dodrženy parametry Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Rozpočet stavebních prací:

Administrátor projektu:

MAS Vltava, z. s.
 Ing. Magdalena Pavlíková
 Ing. Lenka Moulisová

Handwritten signatures



Stavební konzultant:

Ing. Arch. Jiří Kobera





Handwritten signature of Ing. Arch. Jiří Kobera



6.4. Temelín



Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko
Realizátor: MAS Vltava, z.s.
Partner: SMO Vltava
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Č. žádosti: 87687
RoPD č.: 19/2017/00032





Typový návrh- Stavební konzultace	
Lokalita: Temelín	Číslo objektu: 6
Popis zjištěných problémů: Problémem je nevhodný přechod mezi chodníkem a přechodem pro chodce, dále zde také chybí prvky pro nevidomé a slabozraké. Při přechodu z chodníku na přechod dochází k nevhodnému náklonu invalidního vozíku.	
Navrhované opatření: Opatření, které navrhujeme je odstranění stávající nevyhovující části chodníku v délce cca 1,5 m a šířce 4 m ve směru od přechodu a odstranění stávajících obrubníků. Navrhujeme osadit novou zámkovou dlažbu doplněnou o vodící pruh. Také musí být provedeno snížení obrubníků v prostoru přechodu dle vyhlášky. Dále je potřeba doplnit prvky pro nevidomé a slabozraké na samotný přechod pro chodce. Při návrhu musí být dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.	
Rozpočet stavebních prací:	
Administrátor projektu: MAS Vltava, z.s. Ing. Magdalena Pavlíková Ing. Lenka Moulisová  <small>Háttmanice 22, 373 95 Dolní Bukovsko IČ: 266 63 414 ČÚ: 2692048399 / 0800 Sekr. tel.: 390 421 377, www.vltavotynsko.cz</small>	Stavební konzultant: Ing. Arch. Jiří Kobera 



6.5. Týn nad Vltavou



Projekt: Odstraňování bariér v mikroregionu Vltavotýnsko
Realizátor: MAS Vltava, z.s.
Partner: SMO Vltava
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Č. žádosti: 87687
RoPD č.: 19/2017/00032

Typový návrh- Stavební konzultace	
Lokalita: Týn nad Vltavou	Číslo objektu: 8
Popis zjištěných problémů: Není zde zajištěn bezbariérový průchod chodníkem. V místě se nachází vjezd, který není bezbariérově upraven tak, aby zajišťoval bezpečný průchod dále po chodníku. Při snaze o průchod v tomto místě, dochází k nebezpečnému náklonu invalidního vozíku, kočárku, apod., hrozí tak kolize.	
Navrhované opatření: Doporučená opatření spočívají v odstranění stávajících obrubníků a část zámkové dlažby v délce cca 3 m a celé šíří chodníku na každou stranu od prostor vjezdu. Navrhujeme tak zbudování nájezdu k prostorám stávajícímu sjezdu tak, aby byly dodrženy parametry dle Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.	
Rozpočet stavebních prací:	
Administrátor projektu: MAS Vltava, z.s. Ing. Magdalena Pavlíková Ing. Lenka Moulisová  	Stavební konzultant: Ing. Arch. Jiří Kobera  



7. Závěr

Realizací projektu došlo nejen ke zmapování současné situace bariér na Vltavotýnsku, ale především vznikly i konkrétní návrhy k jejich odstranění.

Výstupem projektu je Analýza bariér. Tento dokument bude sloužit jako podklad ke zpracování např. projektových dokumentací či jiných opatření pro realizaci projektů na odstraňování bariér na komunikacích a objektech občanské vybavenosti na odstranění bariér v obcích. Analýza může sloužit starostům obcí např. jako typ, návrh či doporučení k následným stavebním úpravám.

Analýza včetně odborných konzultací je vhodným podkladem pro budoucí možná řešení na úseku bezbariérovosti ale i bezpečnosti obyvatel a návštěvníků celého mapovaného území.

Výsledky projektu budou dále prezentovány dle stanovených aktivit v projektovém záměru.